

3대 악성 사고사망

제조·기타의산업

위험확인 꼼꼼히! 안전시설 미리미리! 보호구 꼭 착용!



충돌



반드시 이행

- 유자격 전담운전(지정자 운전)
- 전후방 시야확보
- 좌석안전띠 착용

주요 발생 기계

- 지게차
- 화물운반·덤프 트럭 등

질식



반드시 이행

- 질식위험공간 파악, 무단출입금지
- 출입 전·출입 중 충분한 환기
- 구조 시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

주요 위험 장소

- 정화조 ○ 맨홀
- 오폐수처리장
- 화학설비·용기·탱크·배관 내부 등

추락



반드시 이행

- A형 사다리 안전작업 준수 (경작업, 평탄·견고한 바닥, 3.5m 이하, 보호구, 2인1조)
※ 일자형 사다리는 이동통로로만 사용
- 안전간간, 개구부 덮개 설치
- 안전모, 안전대 등 보호구 착용

주요 위험 장소

- 사다리 ○ 개구부
- 계단 ○ 고소작업대 등

반드시 막아야 합니다

3대 악성 사고사망

건/설/업

위험확인 꼼꼼히! 안전시설 미리미리! 보호구 꼭 착용!



충돌



반드시 이행

- 유자격 전담운전(지정자 운전)
- 전후방 시야확보
- 좌석안전띠 착용

주요 발생 기계

- 지게차
- 화물운반·덤프 트럭
- 굴삭기 등

질식



반드시 이행

- 질식위험공간 파악, 무단출입금지
- 출입 전·출입 중 충분한 환기
- 구조 시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

주요 위험 작업

- 콘크리트 양생작업
- 방수도장 작업
- 맨홀 내 작업 등

추락



반드시 이행

- 안전한 작업발판 설치
- 안전난간 설치
- 비계 설치·해체시 안전대 착용

주요 위험 장소

- 비계
- 지붕
- 개구부
- 사다리
- 철골·트러스트 등

반드시 막아야 합니다